AL-PA0809

FICHA TÉCNICA



AL-PA0809

Perfil Aluminio 0809 Cuadrado

Con la nueva linea de perfiles ALUMBRAMEX tu puedes dar un uso mas versatil a las Tiras de LED e iluminar hasta el espacio mas pequeño.
Este perfil es ideal para colocarlo en muebles o escaleras, por sus dimensiones tan pequeñas se adapta perfectamente a ser empotrado sin necesidad de ralizar una ranura profunda. Brindara un excelente beneficio funcional al momento de localizar objetos pues iluminara espacios donde no alcanza la iluminacion general de la habiatación.

DIMENSIONES (mm)



ACCESORIOS INCLUIDOS

- 1pza Perfil 2500mm
- 1pza Cubierta 2500mm

- 4pzas Tapas finales c/tornillos
- 8 pzas Grapas de montaje

DIAGRAMA DE INTESIDAD

*El diagrama dependerá de la tira LED que le sea instalada. Para este caso en particular se presenta con la AL-TF1XX600/B

*Sólo como referencia





MONTAJES

SOBREPUESTO



EMPOTRADO



DIAGRAMA DE INSTALACIÓN / SOBREPUESTO

Antes de comenzar con la instalación, elige el lugar donde ubicaras la fuente poder y realiza el cableado para energizarla.



Realiza la instalación eléctrica necesaria para llevar los cables de la fuente de poder a uno de los extremos del sito donde será colocado el perfil.



Realiza un barreno en uno de los extremos del perfil, por dónde pasarán los cables que energizaran la Tira LED



Coloca las tapas finales y fíjalas con sus respectivos tornillos



Coloca la Tira LED en la superficie del perfil y oasa los cables por el barreno.



Coloca la cubierta.



Coloca las grapas de montaje en la superficie a instalar.



Conecta la Tira LED a la Fuente de Poder e introduce el perfil en las grapas.



Instalación terminada



Para instalaciones mayores de 2.5mt. La conexión eléctrica se debe realizar por ambos lado.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN / EMPOTRADO

Antes de comenzar con la instalación, elige el lugar donde ubicaras la fuente poder y realiza el cableado para energizarla.



Prepara la superficie donde entrara el perfil, si requieres que el cableado este oculto, realiza un barreno para pasar los cables de la Fuente de Poder al perfil.



Realiza la instalación eléctrica necesaria para llevar los cables de la fuente de poder a uno de los extremos del sito donde será colocado el perfil.



Realiza un barreno en uno de los extremos del perfil, por donde pasarán los cables que energizaran la Tira LED



Coloca las tapas finales y fíjalas con sus respectivos tornillos



Coloca adhesivo en toda la superficie donde se colocara el perfil.



Pasa los cables de la fuente de poder por el oficio del perfil y posteriormente introdúcelo en la ranura.



Conecta la Tira LED y colócala en la superficie del perfil.



Instalación la cubierta



Instalación terminada.



Para instalaciones mayores de 2.5mt. La conexión eléctrica se debe realizar por ambos lado.

ADVERTENCIAS

- Verificar que la instalación no esté en corto circuito antes de encender la fuente, para evitar que las piezas del producto se quemen.
- Corrosivos y soluciones químicas pueden dañar las cubiertas.
- Durante la instalación o desmontado la fuente debe de estar apagada.
- Tome en cuenta que no nos hacemos responsables de las consecuencias causadas por los componentes que no se proveen por ALUMBRAMEX.

ACCESORIOS DISPONIBLES (NO INCLUIDOS)